COMPLAST

Overview

Arburg AKP18 224518 / 02420176

Arburg

Product number: 159005





Price

€1,200.00*

Prices excl. VAT plus shipping costs

* All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.

COMPLAST

Description

Arburg Axialkolbenpumpe AKP 18

- entnommen aus Arburg 420 C
- aus laufender Maschine entnommen
- SAE 3/4" Flanschanschluss
- SAE 1" Flanschanschluss
- Bei der Verwendung als Einzelpumpe muss eventuell das Bohrbild angepasst werden. Alternativ kann auch das passende Bauteil aus der defekten vorhandenen Pumpe genutzt werden.

- aus MOOG Pumpenkombi RKP80/80 + Arburg AKP18 + HYDAC FZP30 / 223507
bestehend aus:

2x MOOG RKP 80
Herstellernr.: 0514801009
Ersatzteilnr.: 207582 (Doppelpumpe)

Arburg AKP18
Ersatzteilnr.: 157507, 224.518
Herstellernr.: 02420176
Typencode: A10VSO 18 DFR1/31R-PRA12KB2-S1439

HYDAC Flügelzellenpume FZP30
Typencode: VP-2/1.1/P/ /30
Herstellernr.: 723234
Ersatzteilnr.: 160456

Product information

condition:	gebraucht

* All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.