



MOOG Radialkolbenpumpe RKP 80 / 0514801009 / 207.580

- Hubringspiel: 0,15 mm
- entnommen aus Arburg 420 C
- aus laufender Maschine entnommen
- SAE 1 1/4" -anschluss
- SAE 1 1/4" -anschluaa
- Bei Verwendung als Einzelpumpe muss das Bohrbild eventuell angepasst werden. Alternativ kann das passende Bauteil aus der defekten Bestandspumpe genutzt werden.

- aus MOOG Pumpenkombi RKP80/80 + Arburg AKP18 + HYDAC FZP30 / 223507 bestehend aus:

2x MOOG RKP 80

Herstellernr.: 0514801009

Ersatzteilnr.: 207582 (Doppelpumpe)

Arburg AKP18

Ersatzteilnr.: 157507, 224518

Herstellernr.: 02420176

Typencode: A10VSO 18 DFR1/31R-PRA12KB2-S1439

HYDAC Flügelzellenpumpe FZP30

Typencode: VP-2/1.1/P/ /30

Herstellernr.: 723234

Ersatzteilnr.: 160456

## Produktinformationen

**Zustand:**

gebraucht