

Übersicht

HYDAC Flügelzellenpumpe FZP30 / VP-2/1.1/P/ /30 / 723234 / 160.546

HYDAC


Produktnummer: 159006



Preis

800,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

HYDAC Flügelzellenpumpe FZP30

- entnommen aus Arburg 420 C
- aus laufender Maschine entnommen
- Gewinde: M32x2, M40x2 + Adapter
- Bei der Verwendung als Einzelpumpe muss eventuell das Bohrbild angepasst werden. Alternativ kann auch das

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

passende Bauteil aus der defekten vorhandenen Pumpe genutzt werden.

- aus MOOG Pumpenkombi RKP80/80 + Arburg AKP18 + HYDAC FZP30 / 223507 bestehend aus:

2x MOOG RKP 80

Herstellernr.: 0514801009

Ersatzteilnr.: 207582 (Doppelpumpe)

Arburg AKP18

Ersatzteilnr.: 157507, 224518

Herstellernr.: 02420176

Typencode: A10VSO 18 DFR1/31R-PRA12KB2-S1439

HYDAC Flügelzellenpumpe FZP30

Typencode: VP-2/1.1/P/ /30

Herstellernr.: 723234

Ersatzteilnr.: 160546

Produktinformationen

Zustand:

gebraucht