

Overview

MOOG

MOOG RKP 80 / 0514801009 / 207580

Product number: 159003



Price

€2,500.00*

Prices excl. VAT plus shipping costs











^{*} All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.



Description

MOOG Radialkolbenpumpe RKP 80 / 0514801009 / 207580

- Hubringspiel: 0,2 mm
- entnommen aus Arburg 420 C
- aus laufender Maschine entnommen
- SAE 1 1/2" -anschluss
- SAE 1 1/4" -anschluss
- Bei Verwendung als Einzelpumpe muss das Bohrbild eventuell angepasst werden. Alternativ kann das passende Bauteil aus der defekten Bestandspumpe genutzt werden.
- aus MOOG Pumpenkombi RKP80/80 + Arburg AKP18 + HYDAC FZP30 / 223507 bestehend aus:

2x MOOG RKP 80

Herstellernr.: 0514801009

Ersatzteilnr.: 207.582 (Doppelpumpe)

Arburg AKP18

Ersatzteilnr.: 157507, 224518 Herstellernr.: 02420176

Typencode: A10VSO 18 DFR1/31R-PRA12KB2-S1439

HYDAC Flügelzellenpume FZP30 Typencode: VP-2/1.1/P/ /30 Herstellernr.: 723234

Herstellernr.: 723234 Ersatzteilnr.: 160456

Product information

condition:	gebraucht

^{*} All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.