

Übersicht

Dr. Mennicken Thermofühler, 100CY460

Dr. Mennicken

Produktnummer: 239126



Preis

50,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Dr. Mennicken Thermofühler

- entnommen aus Battenfeld VM75/60/60 R1040
- aus laufender Maschine entnommen
- voll funktionsfähig

Hersteller: Dr. Mennicken
Ersatzteilnr.: 100CY460



Produktinformationen

Zustand:

gebraucht